Bilprovningen

SWEDAC ACKREDITERING 4130 ISO/IEC 17020 (A)

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Karlskrona
CHRYSLER SARATOGA 1960 M1

Vägmätarställning: 6993

Regnr: **XOS 677**
Chassinr: 82203129829
Diarienr: 0857 2012-04-17 07:44:49
Föregående besiktning: 0857 2010-04-13

ASB 1009 A 12.01 H-TRYCK, Markaryd 053507

Bromsvärden:

Vänster fram	4,1	**Höger fram**	4,0
Vänster bak	3,0	**Höger bak**	3,2

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2012-04-17
FRPO

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Tel.nr: 0771-600 600

Besiktningen är förbetald